

Emergências - Chuvas Dezembro 2011/janeiro 2012

TABELA POR ESTADO

Atualização: 26/01/2012 – 18h00

| MINAS GERAIS | | | | | | |
|---------------------|---------|--|------------|--|---|--------------------------------------|
| SR | Rodovia | Localidade | Data | Ocorrência | Providências | Trânsito/situação atual |
| MG | BR-040 | Cristiano Otoni | 13/01/2012 | Km 656 Erosão no bordo da pista sentido RJ-BH | Trecho sinalizado | Acostamento Interditado |
| MG | BR-040 | Carandaí | 11/01/2012 | Escorregamento do encabeçamento da ponte sobre o rio Carandaí, no km 666 | Equipe do DNIT trabalha no local | Tráfego normalizado |
| MG | BR-040 | Barbacena | 16/01/2012 | Km 698 Escorregamento do encabeçamento da ponte sobre o ribeirão Rio Doce | Equipes do DNIT trabalham no local | Tráfego normalizado |
| MG | BR-040 | Barbacena | 13/01/2012 | Km 699,3 Escorregamento sobre pista lateral de acesso a Barbacena | Ocorrência devidamente sinalizada | Via lateral parcialmente interditada |
| MG | BR-040 | Barbacena | 13/01/2012 | Km 700,6 Escorregamento de corpo de aterro e muro de contenção sobre a via lateral de acesso ao Distrito Industrial de Barbacena | Local devidamente sinalizado Equipes no local | Via lateral parcialmente interditada |
| MG | BR-040 | Comunidade Gajé, próximo à Congonhas | 08/01/2012 | Transbordamento do rio no km 610. | Equipes do DNIT monitoram. Local sinalizado. Empresa atuando. | Tráfego normalizado. |

| | | | | | | |
|----|--------|---------------------------------|------------|---|---|---|
| MG | BR-040 | Itabirito | 07/01/2012 | Queda de barreira no km 590, próximo ao viaduto Vila Rica. | Equipes do DNIT monitoram. Pista sinalizada. Empresa de manutenção mobilizada. | Tráfego normalizado. |
| MG | BR-040 | km 632, em Conselheiro Lafaiete | 04/01/2012 | Abatimento do bordo da pista no sentido Belo Horizonte – Rio de Janeiro. | Equipe do DNIT já sinalizou o local e está fazendo o monitoramento. Empresa mobilizada. | Tráfego normalizado. |
| MG | BR-040 | Em Congonhas e Lafaiete | 02/01/2012 | Rios cobriram rodovia impedindo o trânsito nos dois sentidos. | Nível normalizado. Equipes do DNIT monitoram local. | Trânsito liberado em 03/01/2012. |
| MG | BR-040 | Itabirito | 02/01/2012 | Queda de barreira no km 583. | Realizada a limpeza da pista. | Trânsito liberado. |
| MG | BR-116 | Além Paraíba | 09/01/2012 | Rompimento de bueiro no km 802. | DNIT construiu acesso na lateral da pista, com tráfego fluindo no sistema pare-siga. Local sinalizado e monitorado. | Tráfego parcialmente interditado. |
| MG | BR-116 | Leopoldina a Além Paraíba | 09/01/2012 | Quedas de barreiras em diversos pontos entre os kms 790 e 816. | Equipes do DNIT monitoram. Empresa atuando no local. | Tráfego parcialmente interditado. |
| MG | BR-116 | Além Paraíba | 09/01/2012 | Transbordamento do rio Aventureiro, no km 803, atingiu pista nos dois sentidos. | Águas do rio baixaram. Equipes do DNIT monitoram. | Tráfego normalizado. |
| MG | BR-116 | Além Paraíba | 26/12/2011 | Deslizamento de pedras, queda de barreiras no km 795, durante a madrugada. | Dnit liberou parcialmente a pista às 9h30m. | Pista totalmente liberada às 16hs do dia 26/12. |
| MG | BR-120 | Teixeiras | 06/01/2012 | Queda de barreira no km 619. | Equipes do DNIT monitoram. Empresa atuando. Pista sinalizada. | Tráfego em meia pista. |
| MG | BR-135 | Bocaiúva | 05/01/2012 | Deslizamento de rocha ocupando 3ª Faixa - km 395. | Dnit monitora o local. Empresa se mobilizando. | 3ª faixa interrompida. |
| MG | BR-262 | S. Domingos do Prata | 04/01/2012 | Tráfego em meia pista devido à erosão no km 174. | Equipes do DNIT monitoram trecho. Empresa mobilizada. | Tráfego em meia pista. |
| MG | BR-262 | Município de Rio Casca | 10/01/2012 | Abatimento de cerca de 50 metros no acostamento, no km 129. | Equipes do DNIT monitoram, empresa mobilizada, pista sinalizada. | Tráfego parcialmente interditado. |

| | | | | | | |
|----|--------|------------------------------------|------------|--|--|---|
| MG | BR-267 | Lima Duarte | 13/01/2012 | Km 162 Erosão no bordo da pista sentido Juiz de Fora-Caxambu | Trecho sinalizado Equipe do DNIT monitora a situação | Tráfego parcialmente interditado |
| MG | BR-267 | Km 219 Bom Jardim de Minas | 04/01/2012 | Queda de barreira. | Equipes do DNIT monitoram local. Empresa atuando. | Tráfego em meia pista. |
| MG | BR-267 | Entre Machado e Poços de Caldas | 29/12/2011 | Rompimento de bueiro no km 449, com erosão na pista. | Empresa trabalhando. Pista sinalizada. Serviços de proteção possibilitam o tráfego em meia pista. | Tráfego sem interrupção, fluindo em meia pista e acostamento. |
| MG | BR-354 | Arcos | 09/12/2011 | Erosão na pista, com interrupção parcial da rodovia no km 472. | Pista sinalizada, empresa trabalhando para reconformação da pista. | Tráfego em meia pista desde 09/12/2011. A conclusão da obra condicionada à redução das chuvas. |
| MG | BR-354 | Campo Belo | 03/01/2012 | Rio São João transbordou, cobrindo a ponte no km 555. | Equipes do DNIT e empresa contratada aguardam normalização do nível da água para recuperar o encabeçamento da ponte. | Tráfego normalizado para veículos leves e ônibus. Veículos de carga, devem usar os desvios pela BR 369 e BR 381 (Oliveira), ou BR 369 (Campo Belo e Boa esperança) e BR 265 até BR 381 (Nepomuceno). |
| MG | BR-356 | Ouro Preto | 03/01/2012 | Queda de barreiras (de grandes proporções) nos kms 82 e 84. | No km 82 o desvio foi concluído. No km 84 a barreira foi retirada. | Tráfego liberado. |
| MG | BR-356 | Muriaé | 03/01/2012 | Rio Muriaé cobriu duas pontes nos kms 263 e 269. | Equipes do DNIT monitoram local. | Tráfego normalizado nos Kms 263 e 269. |
| MG | BR-356 | Itabirito | 03/01/2012 | Queda de barreira no km 32. | Empresa trabalhando. Equipes do DNIT monitoram local. | Tráfego liberado. |
| MG | BR-356 | Itabirito | 03/01/2012 | Queda de barreiras entre os kms 40 e 50. | Erosão nos kms 49 e 49,7. Outros pontos liberados Empresa trabalhando. Equipes do DNIT monitoram local. | Tráfego não afetado nos kms 49 e 49,7, por se tratar de multivia. Nos outros pontos deste trecho, tráfego liberado. |
| MG | BR-356 | Itabirito | 06/01/2012 | Queda de barreira no km 57. | Equipes do DNIT monitoram. Empresa atuando. Pista | Tráfego em meia pista. |

| | | | | | | |
|----|--------|--|------------|---|---|--|
| | | | | | sinalizada. | |
| MG | BR-356 | Itabirito | 06/01/2012 | Queda de barreira no km 30,7, no entroncamento com BR 040. | Equipes do DNIT monitoram. Empresa atuando. Pista sinalizada. | Tráfego em meia pista. |
| MG | BR-356 | Km 68 – Amarantina | 04/01/2012 | Erosão na pista. | Equipes do DNIT monitoram local. Empresa trabalhando. | Trânsito normal no sentido Belo Horizonte. Tráfego no sentido Ouro Preto funcionando no sistema pare/siga. |
| MG | BR-356 | Rosário de Limeira, próximo à Ervália | 04/01/2012 | Nível das águas do Rio Preto baixou no km 244. | Equipes do DNIT monitoram local. Empresa trabalhando nas obras de ponte provisória. | Tráfego em meia pista. |
| MG | BR-365 | Km 93, próximo ao Município de Jequitaiá | 11/01/2012 | Alagamento de pista devido ao transbordamento do rio Jequitaiá. | Equipes do DNIT monitoram; pista foi sinalizada. | Tráfego normalizado. |
| MG | BR-381 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 08/01/2012 | Queda de barreira no km 366. | Pista foi desobstruída. | Tráfego normalizado. |
| MG | BR-381 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 06/01/2012 | Erosão no km 370. | Equipes do DNIT monitoram. Empresa atuando. Pista sinalizada. | Pista liberada. Por segurança, acostamentos têm restrição. |
| MG | BR-381 | Próximo a João Monlevade | 14/01/2012 | Escorregamento de barreira no km 362 | Dnit monitora a situação. Empresa trabalha na limpeza do local | 3ª faixa no sentido BH-João Monlevade interrompida. |
| MG | BR-393 | Além Paraíba | 04/01/2012 | Rompimento de bueiro no km 42. | Equipes do DNIT monitoram trecho. Empresa mobilizada. | Tráfego em meia pista. |
| MG | BR-393 | Além Paraíba | 11/01/2012 | Queda de barreira no km 45, no entroncamento com a BR-116. | Equipes do DNIT desobstruíram parcialmente a pista, que foi sinalizada. | Tráfego parcialmente interditado. |
| MG | BR-393 | Além Paraíba | 09/01/2012 | Ruptura do encabeçamento da ponte sobre rio Aventureiro no km 44. | Equipes do DNIT monitoram. Local sinalizado. Nível da água baixou. | Tráfego parcialmente interditado. |
| MG | BR-482 | Piranga | 12/01/2012 | Erosão nos kms 206, 215 e 217; queda de barreira no km 206. | Equipes do DNIT monitoram, empresa mobilizada, pista sinalizada. | Tráfego parcialmente interditado. |


| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------|---|---|---|--|
| MG | BR-494 | São João Del Rey | 10/01/2012 | Transbordamento do rio das Mortes cobriu a ponte no km 194. | Equipes do DNIT monitoram; pista foi sinalizada. Nível da água baixou. | Tráfego normalizado. |
| MG | BR-494 | Carmo da Mata | 09/01/2012 | Rompimento da pista de rolamento no km 76. | Equipes do DNIT monitoram. Empresa atuando no local, que já está sinalizado. | Tráfego normalizado para veículos com até 6 toneladas. Veículos pesados, sentido Divinópolis/Oliveira, devem acessar a MG-260 no Km 71,1 da BR-494, seguindo para BR-381. Para o sentido inverso: BR-381 até o km 576,2, onde acessam a MG-260, no sentido para a BR-494. |
| MG | BR-499 | Santos Dumont | 13/01/2012 | Erosão no bordo da pista sentido Cabangu-Santos Dumont, no km 02 | Trecho devidamente sinalizado | Tráfego parcialmente interrompido |
| MG | Anel Rodoviário de BH | Belo Horizonte | 25/12/2011, com agravamento em 31/12/2011 | Chuvas fortes agravaram trincas na pista próxima ao viaduto S. Francisco, no encontro com a av. Antonio Carlos, no sentido Vitória. | DNIT realiza o selamento das trincas e monitora local. Especialistas vão definir solução. | Tráfego em apenas uma das três faixas. |
| ESPÍRITO SANTO | | | | | | |
| ES | BR-101 | Serra | 10/01/2012 | Alagamento da pista no km 264. | Equipes do DNIT monitoram; pista sinalizada. | Tráfego normalizado. |
| ES | BR-101 | Guarapari | 10/01/2012 | Rompimento do bueiro provocou afundamento na pista, no km 309. | Equipes do DNIT monitoram; recomposição do trecho iniciada. | Tráfego normalizado. |
| ES | BR-101 | Presidente Kennedy | 10/01/2012 | Queda de árvore atingiu parcialmente a pista no km 418. | Equipes do DNIT mobilizadas para remover a árvore. | Tráfego normalizado. |
| ES | BR-101 | Entre Guarapari e Anchieta | 10/01/2012 | Queda de barreira no km 346. | Equipes do DNIT mobilizadas, trecho sinalizado. | Tráfego normalizado. |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------|------------|--|---|---|
| ES | BR-101 | Km 311 | 05/01/2012 | Erosão no km 311, no sentido Vitória – Rio de Janeiro | Dnit monitora o local. Empresa mobilizada. | Tráfego parcialmente interditado |
| ES | BR-259 | Colatina | 04/01/2012 | Km 56 – No entroncamento com a ES-080, abriu-se uma cratera que provocou interdição da pista. | Equipe do DNIT trabalha na recuperação da alça de acesso a ES-060 | Tráfego normalizado |
| ES | BR-262 | Km 09, Posto Belo, Cariacica | 05/01/2012 | Faixa da direita, sentido Cariacica-Viana, está interditada parcialmente devido a um alagamento. | Drenagem funcionando. Local sinalizado. | Tráfego normalizado. |
| ES | BR-262 | Viana | 10/01/2012 | Alagamento da pista nos kms 13,9 e 14,8 no sentido Vitória – RJ. | Equipes do DNIT monitoram; pista sinalizada. | Tráfego normalizado. |
| ES | BR-262 | Km 190 | 06/01/2012 | Intensificação de chuvas descalçou pedra que já foi totalmente retirada pelo DNIT. | Equipes do DNIT monitoram local. | Tráfego normalizado. |
| ES | BR-262 | Km 22, Município de Viana | 05/01/2012 | Queda de barreira. | Equipes do DNIT monitoram local. | Tráfego normalizado. |
| RIO DE JANEIRO | | | | | | |
| RJ | BR-356 | Itaperuna | 13/01/2012 | Queda de barreira nos kms 11,8; 19 e 19,9; erosão nos kms 4; 6,9; 18,3 e 18,7. | Equipes do DNIT monitoram, empresa mobilizada, pista foi sinalizada | Tráfego normalizado |
| RJ | BR-356 | Cardoso Moreira | 13/01/2012 | Erosão do aterro nos kms 90,3 e 91,8. | Equipes do DNIT monitoram, empresa mobilizada, pista foi sinalizada | Tráfego normalizado |
| RJ | BR-356 | Km 150,2, próximo a Macaé | 11/01/2012 | Transbordamento do Rio Paraíba do Sul, causando pequeno afundamento no acostamento | Equipes do DNIT monitoram; pista foi sinalizada. | Tráfego parcialmente interditado (no acostamento). |
| RJ | BR-356 | Campos – distrito de Três Vendas | 05/01/2012 | Rompimento do corpo estradal na altura do km 118,7, numa largura de aproximadamente 30m. | Depois que o nível do rio Muriaé baixar, o DNIT vai executar um desvio para que os usuários voltem a utilizar a BR 356, | Tráfego interrompido. Desvios - sentido divisa MG → divisa ES: BR-356 até entroncamento para Bom Jesus de Itabapoana, onde alcança a RJ 186 e |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|---|---|---|---|---|
| | | | | | enquanto são realizados os trabalhos de recuperação do trecho em que a pista rompeu, que devem durar 6 meses. | chega ao município, onde acessa a RJ 230; segue até o km 12,7 no entroncamento com a BR-101. Sentido Campos → divisa MG: pegar a BR 101, próximo à divisa RJ/ES, segue até RJ 230 (Bom Jesus de Itabapoana), onde acessa RJ 186, seguindo até o entroncamento com a BR-356. |
| RJ | BR 356 | Campos | 05/01/2012 | Alagamento dos segmentos localizados entre os kms 96 e 125. | Equipes do DNIT monitoram. Águas do rio baixaram. | Tráfego normalizado nos pontos onde havia alagamento. |
| GOIÁS | | | | | | |
| GO | BR-060 | Município de Varjão, a 75 km de Goiânia | 22/12/2011 | Rompimento de bueiro no km 210 levou ao desmoronamento de 40 metros de pista, no córrego Varjão, interrompendo a rodovia. | Instalado bueiro unicelular sobressalente, de forma paliativa. Quando chuva parar, bueiro de tripla vazão será instalado, como parte da obra de duplicação. | Tráfego parcialmente liberado no dia 28/12/2011 – sistema pare/signa. |
| GO | BR-153 | Anápolis | 29/12/2011 | Desmoronamento de parte do acostamento, em pista que está em obras de duplicação. | Empresa concluindo o trabalho no local executando a capa no acostamento | Tráfego normalizado |
| GO | BR-364 | Km 65,8 Município de Cachoeira Alta | 15/01/2012 Agravamento em 17/01/2011 | Descida d'água de concreto foi levada e excesso de chuvas desmoronou base do aterro | Empresa está no local para iniciar recomposição do aterro | Tráfego normalizado |
| MATO GROSSO | | | | | | |
| MT | BR-163 | Km 864, entre Sinop e Itaúba | 03/01/2012 | Asfalto cedeu em uma extensão de 40m. | DNIT construiu desvio enquanto está sendo executada obra em bueiro duplo, e monitora sua utilização. | Tráfego parcialmente interditado. |
| MT | BR-364/163 | Entre | 08/01/2012 | Rompimento de bueiro no km | Desvio foi concluído. Corpo do | Tráfego liberado nos dois sentidos, |

| | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------|------------|--|---|--|
| | | Rondonópolis e Juscimeira | | 255; aterro cedeu. | aterro reconstruído. | com velocidade reduzida. |
| BAHIA | | | | | | |
| BA | BR-030 | Julião | 11/01/2012 | Elevação do nível do rio S. Francisco causou avaria em manilha inserida na rodovia, no km 115. | Equipes do DNIT monitoram. Pista sinalizada. | Tráfego interrompido. Desvio pelas rodovias BA-160, BR-349 e BA-161, passando pela cidade de Bom Jesus da Lapa/BA. |
| SÃO PAULO | | | | | | |
| SP | BR-101 | Km 27,3 | 13/01/2012 | Erosão de aterro com rompimento da ala e queda do bueiro - Sentido Ubatuba - Rio de Janeiro. | Equipes do DNIT monitoram, empresa executando obras de contenção, pista sinalizada. | Tráfego parcialmente interditado (no acostamento). |
| SP | BR-101 | Km 28,8 | 13/01/2012 | Deslizamento de talude e entupimento de bueiro - Sentido Rio de Janeiro - Ubatuba | Serviço de recuperação concluído em 25/01/2012 | Tráfego normalizado |

 Trecho com interdição total.

 Tráfego normalizado